



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0811-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO





Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO




Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

