

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | OCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PLATANARES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-18-0811-43 | FECHA: | 10/07/2024 |



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO




Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO








Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y Sello del representante de la OPF |  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA OCOS, SAN MARCOS |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  DIRECCIÓN JORNADA MATUTINA OCOS, SAN MARCOS |
|---|---|---|---|