



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0813-42	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal





Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CRD		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

