



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-3215-42	FECHA:	05/03/2024




Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 y estructura portante



Foto 4: sustitución por torta de cemento y reparación de cuneta con parrilla de hierro más mano de obra



Foto 5: sustitución por torta de cemento y reparación de cuneta con parrilla de hierro más mano de obra



Foto 6: vista de la escuela de los trabajos a realizar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



