

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0008-42	FECHA:	22/02/24



Foto 1: Puertas principales del aula en mal estado con corrosión modulo I



Foto 2: Puertas principales del modulo de los baños en mal estado con corrosión




Foto 3: sanitarios de concretos ya en mal estado, espacio de niñas




Foto 4: sanitarios de concretos ya en mal estado, espacio de niños




Foto 5: tubería del desagüe sin conexión



Foto 6: drenaje colapsado sin servicio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0008-42	FECHA:	22/02/24



Foto 1: pared perimetral de lamina en mal estado lado oeste



Foto 2: Parte de la pared perimetral a punto de colapsar lado norte



Foto 3: pared perimetral en mal estado lado oeste



Foto 4: laminas que circulan la escuela en mal estado



Foto 5: puertas en mal estado sin la seguridad para proteger los bienes de la escuela modulo I




Foto 6: puertas sin chapa modulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

