

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0014-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura)



FOTO 2: Sustitución inodoro



FOTO 3: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura) EN AULA



FOTO 5: Sustitución de vidrios



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augustin M. Martin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Caserío Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero el Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0014-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 7: Mantenimiento a portones de metal PATIO I



FOTO 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada PATIO I



FOTO 9: Reparación de planchas de concreto de patio PATIO I



FOTO 10: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 PATIO II



FOTO 11: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 12: Reparación de planchas de concreto de patio II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

