


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0014-43	FECHA:	02/10/2024



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Augustin M Martin*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0014-43	FECHA:	02/10/2024




FOTO 7: Mantenimiento a portones de metal PATIO I



FOTO 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada PATIO I



FOTO 9: Reparación de planchas de concreto de patio PATIO I




FOTO 10: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 PATIO II



FOTO 11: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 12: Reparación de planchas de concreto de patio II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

