

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Argentina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0017-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas.



Foto 4: Sustitución de piso por ceramico



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO X DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Argentina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0017-43	FECHA:	21/05/2024



Foto7: Sustitución de piso torta por ceramico.



Foto 8: Mantenimiento a soporte de estructura de metal.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del representante de los padres de familia

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público