REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Alnisterio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: SAN MARCOS MUNICIPIO: SAN PABLO

NOMBRE DEL. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO NUEVA ARGENTINA

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 12-19-0017-43

FECHA: 16/09/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), modulo de baños.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores, modulo de aula.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas, modulo de aula.



Foto 4: Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Pinya y Sello Director Centro Edua Pública de

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR	
EPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABL	0	ne walken kulokan terangan kuloka da da senga e palah sasan sep
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ARGENTINA		
DDIGO DEL STABLECIMIENTO:	12-19-0017-43	FECHA:	16/09/2024		
	LINTIEZ				
oto 7: Sustitutico	o de piso cerámico.				
ocopyzejóm, Ci z	rio sa guadan agragay balan alialanda a sa			SCIA S	
iservacion: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el númer	o de nojas.	minism /	DIRECCION	