

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS BOLSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0019-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 6: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>samasa chun</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
	