

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0024-43	FECHA:	22/02/24



Foto 1: tendaido electrico dentro de las aulas en mal estado sin plafoneras



Foto 2: cajas de registro en mal estado sin flipones en los distintos modulos



Foto 3: paredes en mal estado con pintura deteriorada y sin tomacorrientes modulos I, II Y III



Foto 4: paredes sucias con pintura deteriorada en mal estado modulos I, II Y II



Foto 5: conexiones de tomacorrientes sin placas y tapaderas modulos I, II Y III



Foto 6: paredes de exteriores en mal estado modulos I, II Y III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0024-43	FECHA:	22/02/24



Foto 1: laminas del modulo III en mal estado con agujeros por oxidación



Foto 2: Laminas en mal estado ya deterioradas a punto de colapsar modulo III




Foto 3: puertas del modulo de los modulos de baños en mal estado con corrosión sin pasadores y desprendidas de la pared



Foto 4: Paredes de las aulas interior y exterior en mal estado modulos I Y II



Foto 5: servicio electrico en mal estado cables sueltos y sin tomacorrientes modulos I, II Y III



Foto 6: tendido electrico en mal estado sin plafoneras modulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público