



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas.



Foto 4: Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Justo Luis Rio Tamayo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	8/10/2024



Foto7: Sustitución de piso torta por ceramico.





Foto 8: Mantenimiento a soporte de estructura de metal.



Foto 9: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 10: Sustitución de tubería PVC, línea principal de aguas negras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Justa Lina My Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Fundación 400
Firma y Sello Director Centro Educativo Público