

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | SAN PABLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TIERRA SANTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-0060-43 | FECHA: | 30/09/2024 |



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitucion de estructura de madera por metal en modulo de aula



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos / mantenimiento a balcones de metal



FOTO 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edmar García Quiroz

Firma y sello del Presidente de la CPF



Andrés de la Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

