

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0060-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitucion de estructura de madera por metal en modulo de aula



FOTO 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS EN MODULO DE AULA



FOTO 3: Sustitución de PUERTA DE METAL MAS MANTENIMIENTO DE BALCON




FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---