

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOCACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1041-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (AULAS) y Sustitución de chapa.



Foto 4: Sustitución de puerta





Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOCACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1041-43	FECHA:	04/09/2024










FOTO 7: Sustitución inodoro



FOTO 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

