

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ZELANDIA, SAN PABLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1044-43               | FECHA:                         | 21/05/2024                |



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Sustitucion de puerta en Servicio Sanitario



FOTO 3: sustitucion de inodoro (completo)



FOTO 4: reparacion de piso de concreto (entrada principal escuela)




FOTO 5: Sustitución de piso de granito




FOTO6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ZELANDIA, SAN PABLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1044-43               | FECHA:                         | 21/05/2024                |



FOTO 7: sustitucion de puerta de metal (incluye chapa)



FOTO 8: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 9: Sustitución de canal de metal



FOTO 10: Pintura en muros exteriores (INCLUYE MANO DE OBRA)




FOTO 11: Pintura en muros interiores (INCLUYE MANO DE OBRA)




FOTO 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ODPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

