

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZELANDIA, SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1044-43	FECHA:	25/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Sustitucion de puerta en Servicio Sanitario



FOTO 3: sustitucion de inodoro (completo)



FOTO 4: reparacion de piso de concreto (entrada principal escuela)



FOTO 5: Sustitución de piso de granito




FOTO6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZELANDIA, SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1044-43	FECHA:	25/09/2024




FOTO 7: sustitucion de puerta de metal (incluye chapa)



FOTO 8: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 9: Sustitución de canal de metal



FOTO 10: Pintura en muros exteriores



FOTO 11: Pintura en muros interiores




FOTO 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPEFA


[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
