

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | SAN PABLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA JOYA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1077-43 | FECHA: | 19/11/2024 |



FOTO 1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO 2: Reparación de piso de torta de concreto en modulo de patio



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura) Puertas en aula




FOTO 4: Sustitución de Chapa A Puertas en modulo de aulas



FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal En aulas



FOTO 6: Sustitución de piso liso por piso cerámico. En aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p>Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE FAMILIA</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | SAN PABLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA JOYA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1077-43 | FECHA: | 19/11/2024 |



FOTO 7: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 8: Sustrución de piso liquido por piso cerámico



FOTO 9: Repello en muro



FOTO 10: Sustrución de piso liso por piso cerámico



FOTO 11: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPR | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

