



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1078-43	FECHA:	21/05/2024




sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 1 direccion



sustitución de la bajada de agua pluvial, sustitución de soporte de madera por metal, mantenimiento del canal de metal, Modulo 3 corredor



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 2 aulas



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 4 baños



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal, sustitución de capote de lamina para lamina troquelada modulo de aulas y corredor



sustitución del sistema electrico Modulo de aulas y modulo de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

