



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Pablo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo San Carlos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1078-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 1 direccion



sustitución de la bajada de agua pluvial, sustitución de soporte de madera por metal, mantenimiento del canal de metal, Modulo 3 corredor



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 2 aulas



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal modulo 4 baños



sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, y sustitución de madera por metal, sustitución de capote de lamina para lamina troquelada modulo de aulas y corredor



sustitución del sistema electrico. Modulo de aulas y modulo de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

