


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | SAN PABLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BELLA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1128-43 | FECHA: | 15/05/2024 |




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta




Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de cemento liquido



Sustitución de canal de metal



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| Firma y sello del Presidente del COPF | Firma y Sello del Director Centro Educativo Público |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | SAN PABLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO BELLA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1128-43 | FECHA: | 15/05/2024 |



Reparación de muro perimetral de block.



Repello en muro



Sustitución de portón de metal



Mantenimiento a balcones de metal




Sustitución de piso cerámico



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

