

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0011-43	FECHA:	30/09/2024



MÓDULO 1 AULAS: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



MÓDULO 1 AULAS: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



MÓDULO 1 AULAS: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Pintura en muros exteriores e interiores



MÓDULO 1 AULAS: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lamparas tipo LED.



MÓDULO 2 COCINA: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura),



MÓDULO 2 COCINA: PUERTAS DE METAL: Sustitución de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0011-43	FECHA:	30/09/2024






MÓDULO 2 COCINA: PISO: Sustitución de piso de torta de concreto



MÓDULO 2 COCINA : REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lamparas tipo LED, Sustitución de plafoneras, Sustitución interruptores dobles, Reparación de cableado eléctrico



MÓDULO 2 COCINA: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	