



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUNTA ARENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0859-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: MÓDULO 1 AULAS VENTANAS: Sustitución de estructura de metal de ventana, Mantenimiento a balcones de metal



Foto 2: MÓDULO 2 AULAS VENTANAS: Sustitución de estructura de metal de ventana, Sustitución de balcones de metal



Foto : MÓDULO 2 AULAS MUROS: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: MÓDULO 2 REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: Repello en muro




Foto 5: MÓDULO 3 PISO: Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 6: MÓDULO 3 REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Gómez
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

