

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SUR, PARCELAMIENTO NATIVIDAD DE MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0860-43	FECHA:	20/05/2024




Foto1: MÓDULO 1 AULAS CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: MÓDULO 1 AULAS ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lamparas tipo LED.



P



Foto 4: MÓDULO 3 COCINA CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: MÓDULO 3 COCINA Sustitución de muro de lámina por muro de block






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Defni Robles.</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---