

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR SUR, PARCELAMIENTO NATIVIDAD DE MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0860-43	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: MÓDULO 1 AULAS CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: MÓDULO 1 AULAS ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de lamparas tipo LED,



Foto 3: MÓDULO 2 SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución inodoro



Foto 4: MÓDULO 3 COCINA CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: MÓDULO 3 COCINA Sustitución de muro de lámina por muro de block



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Defni Robles.

Firma y sello del Presidente de la OF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

