ESTABLECIMIENTO

CÓDIGO DEL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ESTABLECIMIENTO:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS		MUNICIPIO:	LA REFORMA		
NOMBRE DEL			DIRECCIÓN DEL	0.0000000000000000000000000000000000000		



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

12-21-0861-43

MÓDULO 1 COCINA: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26; ESTRUCTURA DE TECHA: Sustitución de estructura de soporte de metal



CASERIO RECUERDO ASTURIAS

30/09/2024

MÓDULO 2 AULAS PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura); Sustitución de chapa



MÓDULO 2 AULAS VENTANAS: Sustitución de estructura de soporte de metal de ventana (balcones); Sustitución de ventanas de madera por PVC



MÓDULO 2 AULAS PISO: Sustitución de piso de cemento líquido; Sustitución de piso de granito



MÓDULO 3 SERVICIOS SANITARIOS: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura);



MÓDULO 4 MANTENIMIENTO A PORTONES: Mántenimiento a portones de metal; MÓDULO 5 PISO: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



