



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	25/9/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Impermeabilización de losa



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de hojas.

Irma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF





[Signature]

Firma y Sello Director Centro



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	25/9/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías de las hojas.

Isma Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Escolar Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	25/9/2024



Foto 13: Sustitución de plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, tablero de Flipon y Sustitución de ducto electrico mas accesorios.



Foto 14: Sustitución de depósito de agua. Sustitución de accesorios de depósito agua.



Foto 15: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.





Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 17: sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Irma Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo