



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	10/08/2024



Foto1: Cambio de lámina por lámina troquelada, mantenimiento a estructura de metal existente y reforzamiento con cuatro costaneras más en aula 1 del módulo 2.




Foto 2: Cambio de lámina por lámina troquelada, mantenimiento a estructura de metal existente y reforzamiento con cuatro costaneras más en aula 2 del módulo 2.



Foto 3: Corredor del módulo 2 en el cual se hicieron los mismos trabajos y modificaciones.



Foto 4: Mantenimiento y reforzamiento de balcones del módulo 2.




Foto 5: Aula 2 del módulo 2. Cambio de lámina por lámina troquelada, mantenimiento a estructura de metal existente y reforzamiento con cuatro costaneras más.



Foto 6: Reparación y reforzamiento de portón de entrada al establecimiento. Falta pintura en los muros de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dora Gredith Yoc Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Cambio de techo de madera por techo de metal en corredor de módulo 1.



Foto 2: Cambio de techo de madera por techo de metal en corredor de módulo 1.




Foto 3: Cambio de techo de madera por techo de metal en corredor de módulo 1.



Foto 4: Desinstalación de estructura portante de madera en el módulo 1 (aulas y corredor)




Foto 5: Cambio de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1.




Foto 6: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en módulo 1. (aulas y corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dora enedith yoc Per*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	23/10/2024



Foto1: Elaboración de brocal para pozo .



Foto 2: Instalación de tubería principal de pozo a cisterna.



Foto 3: Elaboración de techo e instalación de cableado eléctrico para bomba de agua.



Foto 4: Pintura a muro exterior de acceso al centro educativo.



Foto 5: Recubrimiento con pintura de aceite a muro perimetral parte frontal que da hacia la calle principal.



Foto 6: Recubrimiento con pintura de aceite a muro perimetral parte frontal que da hacia la calle principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

*Dora Inedita yoc Perez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

