



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Se hizo cambio de lámina por lámina troquelada, se pintó con anticorrosivo la estructura y se reforzó la misma con cuatro costaneras más. Aula 1 del módulo 2.




Foto 2: Aula 2 del módulo 2. Mantenimiento a estructura de techo y aplicación de anticorrosivo.



Foto 3: Corredor del módulo 2 el cual se realizó las mismas modificaciones.




Foto 4: Se restauraron los balcones de las dos aulas del módulo 2 ya que estos son de malla, se pintarán y se reforzaron con llantillas.



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metálica en el módulo 1 contruido en 1980.



Foto Reparación y reforzamiento del portón de entrada al establecimiento. Y pintura de los muros.

<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Dora Greditu yoc Per</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">[Signature]</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Se realizó sustitución de techo de madera por estructura de metal en corredor del módulo 1.



Foto 2: Se realizó sustitución de techo de madera por estructura de metal en corredor del módulo 1.



Foto 3: Se realizó sustitución de techo de madera por estructura de metal en las aulas del módulo 1.



Foto 4: Se realizó sustitución de techo de madera por estructura de metal en las aulas del módulo 1.



Foto 5: Cambio de lámina existente por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1.




Foto 6: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en módulo 1. (en aulas y corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Ereditu yoc Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

