

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de Tubo HG y Malla Galvanizada.




Foto 3: Puertas de Metal en Aulas (Mantenimiento a estructura, fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura).




Foto 4: Sustitución de Chapa (Puertas de Metal en Aulas).



Foto 5: Puertas de Metal en Baños (Mantenimiento a Estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura).




Foto 6: Sustitución de Chapa (Puertas de Metal en Baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grundy Yuzman
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepcion Melendrez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0897-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: Fabricación e Instalación de Balcones de Hierro en Ventana.



Foto 8: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (cocina)



Foto 11: Mantenimiento a estufa rural.




Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yrendy Yuzman

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

