



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0898-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc en el modulo 1




Foto 2: Mantenimiento a soporte de metal, aplicacion de pintura anticorrosiva. En el modulo 1



Foto 3: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el segundo modulo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal. En el segundo modulo



Foto 5: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada Aluzinc en el tercer modulo.



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera por costanera GLV 4X2 "16" en el tercer modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero la Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0898-43	FECHA:	30/09/2024





foto 1. Sustitucion de lamparas tipo Led



foto 2. Sustitucion de lamparas tipo Led



Observación: Si se necesitan se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público