

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Heidy Viviana Hol

Firma y sello del Presidente de la OPE



Imay

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3055-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Dariana Hob...
Firma y sello del Presidente de la OPE



Jonady
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

