



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-22-4612-42	FECHA	28/10/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 2: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 3: Reparación de muro perimetral, con block y malla.



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completo).



Foto 5: Pintura de interiores, con pintura acrílica y pintura de aceite.



Foto 6: Pintura de exteriores, con pintura acrílica y pintura de aceite.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-22-4612-42	FECHA	28/10/2024




Foto 7: Se sustituyó lámina perforada por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 con elementos de fijación.



Foto 8: Sustitucion de piso, por piso cerámico.



Foto 9: Pintura de exteriores. Pintura acrílica y aceite.



Foto 10: Pintura de puertas con pintura de aceite.



Foto 11: Muro perimetral de block de 32 metros x 1.60 en aula del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---