

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cumbre, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0014-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura



Foto 4: Inicio de colocación de estructura de metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de soporte de metal



Foto 6: Sustitución de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sixto Abel Chavaz
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón La Cumbre, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0014-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Estructura de malla en mal estado




Foto2: Estructura de malla en mal estado



Foto 3: Instalación de estructura de metal



Foto 4: Instalación de estructura de metal



Foto 5: Instalación de vidrios



Foto 6: Instalación de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sexto Abelardo...
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Dirección