

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Manzanas, Aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0020-43	FECHA:	07/05/2024



Foto 1: reparación de muro perimetral de blocc con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta
--	--