

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0022-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote para lamina troquelada.




Foto 3: sustitución de puerta.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones).




Foto 5: Sustitución de chapas.



Foto 6: Sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0022-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustrucción de balcones.



Foto 8: sustitución de canale pvc.



Foto 9: pintura en muros exteriores e inferiores.




Foto 10: Sustrucción de inodoro.



Foto 11: Sustrucción de deposito de agua 1700 LT.



Foto 12: Sustrucción de accesorios deposito de agua.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  Firma y Sello Director Centro Educativo 