



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio, Aldea Esquipulas, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0032-42	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: De esta manera es como se encuentra nuestra escolita, por lo cual necesitamos cambiar la lámina.



Foto 2: Necesitamos cambiar la lámina porque gotea mucho.




Foto 3: Necesitamos sustituir la lamina, ya que la que tiene se encuentra en mal estado.



Foto 4: Necesitamos poner muro perimetral, ya que es un lugar muy transitado por personas y automoviles



Foto 5: Necesitamos circular nuestro edificio escolar para mantenerlo en buen estado.




Foto 6: Necesitamos poner muro perimetral para proteger vidrios y paredes de nuestra escolita.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público