

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio, Aldea Esquipulas, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0032-42	FECHA:	15/10/2024



Foto1: De esta forma es como se finalizó con el cambio de lámina de los cuatro modulos.



Foto 2: De esta manera es como quedo al frente de nuestra escuelita, con cambio de lámina y muro perimetral.



Foto 3: De esta forma se concluyo en el cambio de lámina de los cuatro modulos.



Foto 4: Asi quedo terminado el muro perimetral del lado izquierdo y al frente de nuestro centro educativo.



Foto 5: Asi quedo terminado la reparación del muro perimetral del lado derecho de nuestro centro educativo.



Foto 6: Asi quedo instalada la puerta de entrada y salida de nuestro centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act

Firma y sello del residente de la Pr

Firma y Sello Director Centro Educativo Fullico

DIRECCIÓ