

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1291-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio. Area A de la escuela



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio. Area B de la escuela



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma del Representante de la OPF	 Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN CASERÍO SAN ISIDRO SAN JOSÉ OJETENAM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION CASERÍO SAN ISIDRO SAN JOSÉ OJETENAM
---------------------------------------	---	---	--