



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1291-43	FECHA:	13/10/2024



Foto1 Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio. Area A de la escuela



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio. Area B de la escuela





Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Así quedó el segundo patio, ya finalizados los trabajos de mejoramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Representante de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público