

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Boquerón, aldea San Rafael Igul, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1292-43	FECHA:	9/10/2024



Foto1: Se muestra fotografía de la lamina del modulo No. 1 que ya se encuentran muy dañadas y con agujeros ya que están desde el años 1992. El área a sustituir es de 108 Mts2



Foto 2: Se muestra fotografía de lamina y estructura de madera en condiciones no aceptables el área a cambiar es de 63Mts.2




Foto 3: Se muestra fotografía de lamina y estructura de madera donde se filtra el agua ya que tiene mas de 10 años de estar, por tal razón se encuentra deteriorada. El área a cambiar es de 63 Mts2.



Foto 4: Se muestra fotografía de la puerta principal de la escuela que se encuentra dañada ya que tiene mas de 15 años de antigüedad por tal razón tiene que ser reparada



Foto 5: Se muestra fotografía de la cuneta que por el pasar de los años se a dañado en su totalidad y el agua ya no tiene puede circular y el agua se repila en el patio. El área a cambiar es de 30 Mts L.




Foto 6: Se muestra fotografía del muro de circulación de la escuela que la pintura de ha desgastado por las inclemencias y el pasar del tiempo tanto en el interior como exterior. El área a pintar es de 144 Mts.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Boquerón, aldea San Rafael Iguil, San José Ojetenam
ESTABLECIMIENTO:	12-24-1292-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 7: Se muestra fotografía de tres puertas de los servicios sanitarios que ya no se encuentra en buen estado y que necesitan reparación para que sean usados los servicios sanitarios



Foto 8: Se muestra fotografía del porton principal del centro educativo, que necesita ser reparado como se le debe cambiar toda la parte superior



Foto 9: En esta área se encuentra una fosa séptica que es para almacenar los desechos de los servicios sanitarios y ya cuenta con 8 años que no se le ha brindado el baseado correspondiente.



Foto 10: Se muestra fotografía de un muro perimetral que no es adecuado para que los niños puedan recibir clases, el área a cambiar es de 25 Mts.2



Foto 11: Se muestra la fotografía del patio del centro educativo que por el pasar de los años se ha destrosado por el pasar del tiempo y implica que los alumnos se pongan en rieso, el área a reparar es de 156 Mts.2



Foto 12: Se muestra fotografía de un área del centro educativo donde la pancha de concreto de a deteriorado y se encuentra en un mal estado, el área a cambiar es de 63 Mts.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.D.E. PADRES DE FAMILIA
EORM CANTÓN EL BOQUERÓN
SAN JOSÉ OJETENAM, SAN RAFAEL IGUIL, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
C. CASERIO EL BOQUERÓN, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS