

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



FOTO 1. Sustitucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación. Modulo 1 de aulas.



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada calibre 26, sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación. Modulo 2 de aulas.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal modulo 2 de aulas.




Foto 4: sustitucion de inodoros modulo de baños.







Foto 5: sustitución llave de mingitorio modulo de baños.



Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea la Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Estancia, Sipacapa, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0992-43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 7: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 8: reparación de muro perimetral de block con tubo ng y malla garbanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 9: sustitución de canales de pvc. Modulo 3 de aulas




Foto 10: sustitución de foco ahorrador modulo 1 de aulas.

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

