REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

2.000 (1 m) (24000 (27) (2500 (27) (4 m) (4 m) (4 m) (5 m) (5 m) (7 m) (***************************************		
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:		Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio	Palimope, aldea Quequesiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 26 - 1295 - 43	FECHA:		30/09/2024



Foto1: Se sustituye lámina deteriorada, por lámina troquelada, alum zinc calibre 26.



Foto 2: Se sustituye capote de lámina, por capote de lámina troquelada.



Foto 3: Se sustituye la estructura de madera, por estructura de metal.



Foto 4: Se sustituyen estructura de madera, por estructura de metal.



Foto 5: Se sustituye foco, por foco ahorrador.



Foto 6: Se sustituyen la Estructura de madera, por estructura de metal.

Observación: Si es ecesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público