



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE PACHAN, ALDEA SANTA ROSA, SAN LO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1032-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: REPACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 8: REPACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUMINISTRO DE LAMINA



Foto 10: SUSTITUCION DE GRIFOS



Foto 11: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO





Foto 12: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE PACHAN, ALDEA SANTA ROSA, SAN LO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1032-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo

