

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1. Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc.




Foto 2. Canales y bajadas de agua pluvial en modulo de agua




Foto 3. Pinturas en muros interiores



Foto 4. Pinturas en muros exteriores



Foto 5: Instalación de lámina troquelada




Foto 6: Instalación de bajadas de agua de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	09/08/2024




Foto 1. pinturas en muros exteriores.



Foto 2. pinturas en muros exteriores.



Foto 3. pinturas en muros exteriores.



Foto 4. pinturas en muros exteriores.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público