

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1. sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc.



Foto 2 . Canales y bajadas de agua pluvial en modulo de agua.



Foto 3. pintura en muros interiores.



Foto 4. pinturas en muros exteriores.





Foto 5. Instalación de lamina troquelada.



Foto 6. Instalación de bajadas de agua de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para ampliar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1. pinturas en muros exteriores.



Foto 2. pinturas en muros exteriores.



Foto 3. pinturas en muros exteriores.





Foto 4. pinturas en muros exteriores.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director de la Unidad Ejecutiva Pública
--	---

