

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1. sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc.



Foto 2 . Canales y bajadas de agua pluvial en modulo de agua.



Foto 3. pintura en muros interiores.



Foto 4. pinturas en muros exteriores.




Foto 5. Instalación de lamina troquelada.



Foto 6. Instalación de bajadas de agua de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Asoleadero, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1034-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1. pinturas en muros exteriores.



Foto 2. pinturas en muros exteriores.



Foto 3. pinturas en muros exteriores.







Foto 4. pinturas en muros exteriores.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--