

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0046-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/05/2024



Foto 1: Vista de Ingreso al establecimiento escolar. Con directora del plantel escolar.



Foto 2: Vista interior del area de cocina done se esta remodelando, al los laterales se puede observar con se tienen los muebles de concreto en etapa de fundicion. Se esta levantadon celosia en pared de fondo.



Foto 3: Vista de bases de concreto con aplicacion de azulejo .



Foto 4: Vista interior de modulo de cocina remozada, con instalacion de piso ceramico, muros con aplicacion de repello + cermido + cubierta de lamina troquelada cal 26 y estructura de metal a base de costanteras.




Foto 5: Vista interior de cocina con instalacion de piso de granito



Foto 6: Vista de muro de refuerzo a la par de modulo de aula, vista lateral izquierda y vista lateral derecha.

Leovia Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Erick Estuardo Enriquez Méndez
Arquitecto
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0046-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/05/2024



Foto 7: MODULO DE COCINA Vista Interna cubierta de lamina troquelada cal 26 y estructura metalica a base de costaneras. Muros con aplicación de acabado repello + cernido y pintura final.



Foto 8: MODULO DE COCINA Vista Interna cubierta de lamina troquelada cal 26 y estructura metalica a base de costaneras. Muros con aplicación de acabado repello + cernido y pintura final.



Foto 9: Vista de proceso de ejecución de pila con aplicación de azulejo,



Foto 10: Vista interna de cocina con mueble de concreto y aplicación de azulejo




Foto 11: Vista del proceso de modulo de servicios sanitarios, con instalacion de sistema de drenajes.



Foto 12: Vista de proceso constructivo de modulo de servicios sanitarios. Aplicacion de azulejo en muros y fraguado de fundicion de losa en servicios sanitarios.

Lesvia Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Erick Estuardo
Arquitecto
Enriquez Méndez
Colegiado 3333
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa