

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA ✓	MUNICIPIO:	BARBERENA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0047-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/10/2023 ✓



Foto1: .Vista con personal docente y presidente de OPF



Foto 2: Vista con personal docente y presidente de OPF



Foto 3: MODULO A AULA instalacion de canal galvanizado



Foto 4: TRABAJOS EXTERIORES, Sutiucion de canal galvanizado



Foto 5: MODUL A Servicios Sanitarios colocar piso ceramico sobre base de concreto, azulejos en modulo de santarios



Foto 6: MODULO A SERVICIOS SANITARIOS Instalacion de piso ceramico sobre base de concreto, colocacion de azueljo en modulo de sanitarios.


Firma y sello del Presidente de la OPF


E.O.R.M. ALDEA EL PINO
JUNTA ESCOLAR
BARBERENA, SANTA ROSA


Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31/10/2023



Foto 7: MODULO B Servicios sanitarios, cambio de lamina de zinc y costaneras de metal



Foto 8: MODULO C de Aula Instalacion de canal de lamina galvanizada. MODULO D Instalacion de Canal galvanizado.



Foto 9: MODULO F de bodega, cambio de estructura de meta y lamina de zinc en mal estado.



Foto 10: Sustitucion de Muro de block en mal estado, inestable y desplomado.




Foto 11: TRABAJOS EXTERIORES Reparacion de muro de block con malla metalica



Foto 12: MODULO G AULA Se instalara canal de lamina galvanizada


Firma y sello del Presidente de la OPE




Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa