



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Barberena |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Ing. Jaime Francisco Arimany Ruiz | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Arimany, Barberena, Santa Rosa. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-02-2035-43 | FECHA: | |



Foto 1: El techo presenta un nivel de corrosión muy alto debido a la exposición al sol y a la lluvia.



Foto 2: El techo de los módulos presenta muchos agujeros en la superficie lo cual provoca que el agua fluvial se filtre.




Foto 3: El oxido esta presente en las 5 carreras de lamina de la escuela.



Foto 4: Las conexiones electricas ya no funcionan, lo que ocasiona que la distribución de la corriente electrica no este en todos los salones de la escuela.



Foto 5: El cableado electrico esta colocado improvisadamente para poder llevar electricidad a algunos salones de la escuela debido a el mal estado de las conexiones electricas.



Foto 6: Las sisternas para agua estan deterioradas lo que ocasiona derrame constante de agua evitando que los estudiantes puedan tener agua de manera normal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|